

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА START TIG 26

Артикул: ST26-4000 (4 м)  
ST26-8000 (8 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	130
	DC	180
Длина шлейфа, м	4-8	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстротъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	2,41-4,05	
Охлаждение	воздушное	

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА START TIG 26 FV

Артикул: ST26-4000 FV (4 м)  
ST26-8000 FV (8 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	130
	DC	180
Длина шлейфа, м	4	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстротъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	3,56	
Охлаждение	воздушное	

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА TIG 26 BASIC

Артикул: STB26-4000 (4 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	130
	DC	180
Длина шлейфа, м	4-8	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстротъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	2,41-4,05	
Охлаждение	воздушное	

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА START TIG 26 V

Артикул: ST26-4000 V (4 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	130
	DC	180
Длина шлейфа, м	4	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстротъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	3,56	
Охлаждение	воздушное	

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА START TIG 26 F

Артикул: ST26-4000 F (4 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	130
	DC	180
Длина шлейфа, м	4	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстротъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	3,56	
Охлаждение	воздушное	

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА TIG PROLINE 26

Артикул: SG26-S1-12-SL-GS4 (4 м)  
SG26-S1-25-SL-GS4 (8 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	130
	DC	180
Длина шлейфа, м	4-8	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстротъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	2,41-4,05	
Охлаждение	воздушное	

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### SuperFlex TIG F 26

Артикул: EV26-FL40 (4 м)  
EV26-FL80 (8 м)



SuperFlex



Продолжительность включения при нагрузке 100%			-
Сварочный ток max, А	AC		130
	DC		180
Длина шлейфа, м			4-8
Вид подключения			-
Разъем			-
Масса, кг			2,13/3,7
Охлаждение			воздушное

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### SuperFlex TIG 26

Артикул: EV26-4000 (4 м)  
EV26-8000 (8 м)



SuperFlex



Продолжительность включения при нагрузке 100%			-
Сварочный ток max, А	AC		130
	DC		180
Длина шлейфа, м			4-8
Вид подключения			-
Разъем			-
Масса, кг			2,13/3,7
Охлаждение			воздушное

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### START TIG 18

Артикул: ST18-4000 (4 м)  
ST18-8000 (8 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%			-
Сварочный ток max, А	AC		240
	DC		320
Длина шлейфа, м			4-8
Вид подключения			СКР35-50, M16x1,5, газ быстростр.
Разъем			2 pin
Масса, кг			3,56
Охлаждение			жидкостное

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### TIG PROLINE 18 W

Артикул: SG18-SI-12-SL-WR3-GS4 (4 м)  
SG18-SI-25-SL-WR3-GS4 (8 м)



Продолжительность включения при нагрузке 100%			-
Сварочный ток max, А	AC		240
	DC		320
Длина шлейфа, м			4-8
Вид подключения			СКР35-50, M16x1,5, газ быстростр.
Разъем			2 pin
Масса, кг			3,56
Охлаждение			жидкостное

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### SuperFlex TIG 18

Артикул: EV18-4000 (4 м)  
EV18-8000 (8 м)



SuperFlex



Продолжительность включения при нагрузке 100%			-
Сварочный ток max, А	AC		240
	DC		320
Длина шлейфа, м			4-8
Вид подключения			-
Разъем			-
Масса, кг			3,2-4,2
Охлаждение			жидкостное

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### SuperFlex TIG 17

Артикул: EV17-4000 (4 м)  
EV17-8000 (8 м)



SuperFlex



Продолжительность включения при нагрузке 100%			-
Сварочный ток max, А	AC		125
	DC		140
Длина шлейфа, м			4-8
Вид подключения			СКР35-50, M16x1,5, газ быстростр.
Разъем			2 pin
Масса, кг			3,2-4,2
Охлаждение			воздушное

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### SuperFlex TIG 9

Артикул: EV09-4000 (4 м)  
EV09-8000 (8 м)



SuperFlex



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	90
	DC	110
Длина шлейфа, м	4-8	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстросъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	2,13-3,13	
Охлаждение	воздушное	

### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### SuperFlex TIG 9 RF

Артикул: EV09RF-40 (4 м)



SuperFlex



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	90
	DC	110
Длина шлейфа, м	4	
Вид подключения	СКР35-50, M16x1,5, газ быстросъем	
Разъем	2 pin	
Масса, кг	3,2	
Охлаждение	воздушное	

### ЧЕХОЛ TIG ГОРЕЛКИ,

#### джинса (4м)

Артикул: STZ4004



### СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА

#### SuperFlex TIG 20

Артикул: EV20-4000 (4 м)  
EV20-8000 (8 м)



SuperFlex



Продолжительность включения при нагрузке 100%	-	
Сварочный ток max, А	AC	220
	DC	250
Длина шлейфа, м	4-8	
Вид подключения	-	
Разъем	-	
Масса, кг	3,2-4,2	
Охлаждение	жидкостное	

### ПЕРЕХОДНИК G3/8- СКР 31

#### вставка с отводом под газ

Артикул: STT3831



### СОЕДИНИТЕЛЬ TIG ВОДА БЫСТРОСЪЕМНЫЙ

(D6 мм) / (D8 мм) / (D10 мм)

Артикул: STZ8095 / STZ8091 / STZ8092



**РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГОРЕЛОК TIG TS (9/20)**



**РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГОРЕЛОК TIG TS (17/18/26)**





Набор газовых линз START Ripper Set 3 №16 (9/20) STTR1603



Набор газовых линз START Ripper Set 7 №16 (17/18/26) STTR1607



Сопла керамические START Ripper

**STTR 0012**

**0014**

**0016**

**0024**





Start Custom Set 1  
(9/20 TIG GAS LENS 2.4MM 2P8GS1 19.5x32.5L)



Start Custom Set 2  
(9/20 TIG L GAS LENS 2.4MM 2P18GS1D2 35\*32.5L)



Start Custom Set 3  
(9/20 TIG L GAS LENS 2.4MM 4P18GS1D3 35\*47L)



Start Custom Set 4  
(9/20 TIG L GAS LENS 2.4MM E953NQCEN)



Start Custom set 5  
(под вольфрамовый электрод Ø2.4)





Start Custom set 6  
(под вольфрамовый электрод Ø2.4)



Start Custom set 7  
(под вольфрамовый электрод Ø2.4)



Сопло

Держатель цанги

Цанга

Кольцо

Заглушка

**НАБОР TIG (TS 9-20-24-25)**  
**Start Custom Set 9**  
Артикул: STTN0009



заглушка длинная - 1 шт.
заглушка средняя - 1 шт.
заглушка короткая - 1 шт.
цанга короткая Ø1,6 мм - 2 шт.
цанга короткая Ø2,4 мм - 2 шт.
сопло газ линза короткая №7 - 1 шт.
сопло газ линза короткая №8 - 1 шт.
прозрачное сопло газ л. корот. Ø15 мм-1 шт.
прозрачное сопло газ л. корот. Ø20 мм-1 шт.
держатель цанги газ л. корот. Ø1,6 мм-1 шт.
держатель цанги газ л. корот. Ø2,4 мм-1 шт.
уплотнительное кольцо - 6 шт.
изолятор для газ линзы - 1 шт.

**НАБОР TIG (TS 17-18-26)**  
**Start Custom Set 18**  
Артикул: STTN0018



сопло керамическое Ø6,5 №4 - 2 шт.
заглушка длинная - 1 шт.
заглушка короткая - 1 шт.
цанга Ø2,4 - 1 шт.
цанга Ø3,2 - 1 шт.
цанга Ø1,6 - 1 шт.
цанга Ø4,0 - 1 шт.
держатель цанги для горелки Ø1,6 мм-1 шт.
держатель цанги для горелки Ø2,0 мм-1 шт.
держатель цанги для горелки Ø2,4 мм-1 шт.
держатель цанги для горелки Ø3,2 мм-1 шт.
держатель цанги для горелки Ø4,0 мм-1 шт.

**НАБОР TIG (TS 17-18-26)**  
**Start Custom Set 26**  
Артикул: STTN0026




заглушка длинная - 1 шт.
заглушка средняя - 1 шт.
заглушка короткая - 1 шт.
цанга короткая Ø1,6 мм - 2 шт.
цанга короткая Ø2,4 мм - 2 шт.
сопло газ линза короткая №7 - 1 шт.
сопло газ линза короткая №8 - 1 шт.
прозрачное сопло газ линза Ø15 мм-1 шт.
прозрачное сопло газ линза Ø20 мм-1 шт.
держатель цанги газ л. корот. Ø1,6 мм-1 шт.
держатель цанги газ л. корот. Ø2,4 мм-1 шт.
уплотнительное кольцо - 6 шт.
изолятор для газ линзы - 1 шт.

Серия Tig горелок **Start**

*SuperFlex*

Гибкие &  
Лёгкие



Особенностью горелок является их низкий вес и повышенная гибкость. Это достигается благодаря использованию силового рукава, сделанного по технологии *SuperFlex*. Теперь ваши движения станут более плавными и точными, в 3 раза снизится нагрузка на запястье и кисть, что в итоге поможет достичь идеального по качеству и виду сварочного шва.